

Stoły do prasowania

FIT1-WC, FIT2-WC



Właściwości i zalety

- Uniwersalny kształt, do ogólnego zastosowania
- Wbudowane wentylatory podciśnieniowe utrzymują prasowaną odzież na miejscu i suszą tkaninę
- Nadmuchiwanie od strony stołu ułatwia obróbkę końców lekkich tkanin i okładzin
- Regulacja wysokości stołu zapewnia komfort pracy
- Regulacja mocy nadmuchu i podciśnienia
- Przenośny - łatwość zmiany ustawienia
- Elektryczne żelazko parowe z teflonową stopą i silikonową podstawą
- Pistolet parowy do unoszenia włosa w niektórych tkaninach
- Przystawka do rękawów umożliwia prasowanie nieporęcznych kształtów
- Rama ramienna do przywracania kształtu wypranym marynarkom
- Górna suwnica do węża doprowadzającego parę
- Oświetlenie obszaru roboczego
- Obrotowa podstawa żelazka zwiększa komfort pracy
- Dodatkowe pedały (podciśn./nadmuchiwanie) umożliwiają pracę z obu stron stołu (w modelu FIT1-WC)

Opcje podstawowe

- Wbudowana wytwornica pary do samodzielnego montażu (standard w modelu FIT2-WC)
- Ramię do odplamiania ułatwia usuwanie plam (alternatywa dla ramy ramiennej)

Połączenia elektryczne		FIT1-WC	FIT2-WC
Napięcie			
400 V, 3-fazowe, 50Hz	kW	2	6
208V-240V 3AC 60Hz	kW	2	6
Podłączenie pary			
Parowe	DN	8	-
Ciśnienie pob. pary	kPa	300-500	-
Zużycie pary	kg/h	3	-
Skropliny	DN	8	-
Dane transportowe			
	net, kg	130	170
	ze skrzynią, kg	150	190
Wymiary w mm			
A	Szerokość	2135	2220
B	Głębokość	1435	1435
C	Wysokość	1900-2080	1900-2080
D		815-995	815-995
E		1560	1560
F		1715	1855
1	Panel sterujący	5	Pedały
2	Przyłącze elektryczne	6	Pistolet parowy
3	Przyłącze parowe	7	Rama ramienna
4	Skropliny	8	Górne oświetlenie stołu

